



N° 234-INSF.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroeck

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution : EandisNr teller : 31 46 035
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 30 / 231EAN code : 541448860010999220

Aard onderzoek	: AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle	: RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	Prescription du gest. de réseau de distr. ☐

Plaats van het onderzoek : Aandenberg 2 1730 Asse
Lieu du contrôle :Eigenaar : Provolentia cvba Adres : Brusselsestweg 131 Asse
Propriétaire : Adresse :Installateur : Gert Emanuel Baersvold BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle : 27.1.2012

Ik. / C.I. :

Inspecteur : Morgan MOnderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appartement 2 ☐Spanning : 192V Meter / bord verbinding : XUB 4x10mm Max. beveiliging : 40A
Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :Aardelektrode : Aandlus Isolatie : 25 Mohm Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : 3 Ohm Isolement : Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars			Aantal eindstroombanen :		TestΔIn		1.ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type	Nombre des circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
40	300	A	Algo Kringen A-P		☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐
20	30	A	bghomende K-P		☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK Indirecte aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐ Contact indirect : ☒ ☐Aansluitingen : OK ☒ NOK ☐ Potentiaalvereffeningen : OK ☒ NOK ☐
Raccordements : Liaisons equipotentielles :

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

VISUM :

Datum/date : geen tekorten vastgesteld

Besluit / Conclusion

De installatie is conform met het AREI
et mag niet in dienst gesteld worden in dienst
L'installation est conforme au RGIE
et peut être mise en service test et en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het éénstraadschema en opstellingschema werden voor gezien getekend en
stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont

conforme avec l'installation

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen. alle gepaste maatregelen worden getroffen zodat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.
- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle
- Het controlebezoek door ET voorziet door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op 27.1.2013
- La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
- Het controlebezoek voorziet door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
- La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur:

Niet conform		Conform		N° vorig rapport	
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK		
☐	☐	☐	☐		
271 AK		271 HK			
☐		☐			
276 AK		271 HK			
☐		☐			

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de la visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique ; b) l'obligation de renseigner, dans le dossier, toute modification intervenant dans l'installation électrique ; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. (ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu sur personnes et/ou, directement ou indirectement, la présence d'électricité ; d) l'obligation, lorsque des infractions sont constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.